

ОКП 346888

Устройство зарядно-пусковое сварочное
марки ПЗСУ - 24/250 УЗ.1

ПАСПОРТ 3468-006-12353442-04ПС

2004г.

ВНИМАНИЕ!

1. При покупке проверьте наличие отметки со штампом и датой продажи в настоящем паспорте.
2. Прежде чем включить устройство в сеть, ознакомьтесь с настоящим паспортом.
3. Включите устройство только в сеть переменного тока напряжением 220В.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции возможны некоторые расхождения между паспортом и поставленным устройством, не влияющие на условия эксплуатации.

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Устройства зарядно-пусковое сварочное ПЗСУ-24/250У3.1 (в дальнейшем - устройства), предназначенные для заряда аккумуляторных батарей, обеспечения стартерного пуска двигателя автомобиля, проведения сварочных работ.

Устройства ПЗСУ -24/250У3.1 применяется для заряда двух аккумуляторных батарей напряжением 12В каждая, соединенных последовательно общей емкостью до 240 А ч.

Устройство также могут применяться:

- для обеспечения стартерного пуска двигателя автомобиля с напряжением бортовой сети 24В при неблагоприятных условиях пуска в холодное время года или слабо заряженной аккумуляторной батареи;
- в качестве источника питания для электрических приборов постоянного тока с напряжением 24В .
- для питания электрической сварочной дуги постоянным током при ручной дуговой сварке от сети переменного тока.

Устройство не рассчитано на применение в особых условиях (пыль, пары, газы, и т.п.) и на установку во взрывоопасных помещениях.

- 1 - амперметр
- 2 - клеммы «Пуск»
- 3 - регулятор зарядного тока
- 4 - клеммы «Заряд»
- 5 - клеммы «Сварка»

Рис.1. Общий вид ПЗСУ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1 .Технические данные и размеры устройств указаны в таблице 1:

Наименование параметра	ПЗСУ-24/250У3.1
Номинальное напряжение питающей сети, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный пусковой ток, А	160
Номинальный зарядный ток, А	16
Максимальный зарядный ток, А	25
Номинальное выходное напряжение, В	12
Выходное напряжение без нагрузки, В не более.	18
Потребляемая мощность, Вт. в режиме «Пуск»	2000
Минимальный сварочный ток, А	50
Номинальный сварочный ток , А не менее	160
Номинальное рабочее напряжение, В не менее	24
Номинальный режим работы, ПН,%	20
Габаритные размеры, мм не более	280x280x400
Масса, кг не более	45

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 3.1. Устройство в сборе - 1шт.
- 3.2. Шнур сетевой Зм. -1шт.
- 3.3. Паспорт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство:

- с открытым или деформированным корпусом;
в случае возможности попадания на корпус или соединительные шнуры горюче-смазочных материалов или кислот; вне помещения в условиях повышенной влажности (дождь, туман, снег).

4.2. При включенном устройстве ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разбирать его и проводить ремонт;
- подсоединять к аккумуляторной батарее или отсоединять зажимы устройства;
- располагать устройство вблизи легковоспламеняющихся веществ;
- подносить к заряжаемой аккумуляторной батарее открытый огонь, так как выделяемые газы взрывоопасны.

Помещение должно хорошо проветриваться.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Режим «Пуск»

ВНИМАНИЕ ! Устройство для запуска применять только при исправном двигателе и электрооборудовании автомобиля, подключать его к бортовой сети параллельно 12-вольтовой аккумуляторной батарее.

5.1.1 Подсоединить, соблюдая полярность устройства к клеммам аккумуляторной батареи. Сначала зажим «+» должен быть подсоединен к клемме «+» аккумуляторной батареи, затем зажим «-» - к клемме «-».

ПОМНИТЕ! Несоблюдение полярности при подсоединении зажимов к батарее может привести к выходу устройства из строя .

5.1.2. Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить выключатель «Сеть» , при этом должен засветится индикаторная лампочка «Сеть».

5.1.3. Ключом зажигания включить стартер. Если двигатель не запускается в течение 5-6 секунд, выключить выключатель «Сеть» и выдержать паузу 12-20 секунд, а затем произвести запуск двигателя повторно.

5.1.4. Если после 5 включений двигатель не запустился, то во избежание перегрева стартера и устройства, выдержать паузу не менее 5 минут.

За это время выключить «Сеть» и проверить наличие хорошего контакта между зажимами устройства и клеммами аккумулятора.

после паузы включить выключатель «Сеть» и вновь произвести запуск двигателя.

5.1.5. после запуска двигателя необходимо:

- выключить выключатель «Сеть»;
- вынуть вилку сетевого шнура из розетки;
- отсоединить зажимы устройства от клемм аккумуляторной батареи;
- съемные соединительные шнуры отсоединить от клемм устройства.

5.2. Режим «Заряда»

ПОМНИТЕ:

- рекомендуется зарядку производить в аккумуляторной батарее, снятой с автомобиля, постоянным током с силой не более 1/10 от емкости батареи;
- во время зарядки пробки на аккумуляторной батарее должны быть вывернуты;
- несоблюдение полярности при подсоединении зажимов к батарее может привести к выходу устройства из строя.

5.2.1.Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройства к клеммам аккумуляторной батареи. Сначала зажим «+» должен быть подсоединен к клемме «+» аккумуляторной батареи, затем зажим «-» - к клемме «-».

5.2.2.Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить выключатель «Сеть», при этом должен засветится индикаторная лампочка «Сеть».

5.2.3. Установить регулятором тока необходимый зарядный ток для данного типа аккумуляторной батареи.

В процессе заряда аккумуляторной батареи необходимо периодически контролировать плотность электролита в банках аккумулятора. Аккумуляторная батарея заряжена полностью, если плотность электролита достигла значения 1,27-1,31 г/он и не меняется в течение 2-3 часов.

5.2.4. После зарядки аккумуляторной батареи необходимо:

- выключить выключатель «Сеть»;
- вынуть вилку сетевого шнура из розетки;
- отсоединить зажимы устройства от клемм аккумуляторной батареи;
- съемные соединительные шнуры отсоединить от клемм.

5.3. Режим «Сварка»

5.3.1. Заземлить зажим вторичной цепи:

5.3.2. Подключить провода для сварки к клеммам «сварка»

5.3.3. Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить «Сеть», при этом должен засветиться индикаторная лампочка «Сеть»

5.3.4. Переключатель « Пуск » «-«Сварка» установить в режиме « Сварка »

5.3.5 Регулирование сварочного тока производится вращением рукоятки, Для контроля значения сварочного тока предусмотрен амперметр.

5.3.6. **ВНИМАНИЕ!** Время непрерывного горения сварочной дуги должно быть ограничено (ПН 20%) во избежания перегрева, поэтому периоды сварки должны чередоваться с обязательными перерывами в работе.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

6.1 .Техническое обслуживание устройства не требуется.

6.2. Устройство хранить в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 40° С и относительной влажности.

6.3. Устройства должно храниться в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 50 град.С до плюс 50 град.С и относительной влажности не более 80% при температуре + 25 °С. Помещение должно быть изолировано от проникновения различного рода газа и паров, способных вызвать коррозию. Категорически запрещается хранить в одном помещении с устройством материалы или имущество, испарения которых способны вызвать коррозию (кислоты, щелочи и др.)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

Сертифицирован Госстандартом Российской Федерации.

Устройство зарядно- пусковое ПЗСУ - 24/250У3.1

№ _____ соответствует ТУ 3468-005-12353442-04 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК

Дата продажи _____

Цена договорная.

Продан _____

10. ГАРАНТИИНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

10.1.Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу устройства в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

10.2.Если в течении гарантийного срока неисправность устройства произошла по вине предприятия-изготовителя, то устройство меняется на новое..

10.3.Замена не производится и претензии не принимаются в случае:

отсутствия в «Паспорте» штампа торгующей организации и даты продажи;

повреждения устройства;

превышения сроков и нарушение условий хранения;

некомплектности устройства по разделу № 3 настоящего паспорта. 10.4.Неисправное устройство должно быть возвращено торгующей организации или предприятию-изготовителю. 10.5.Срок службы- пять лет.

11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

Россия, 215700, г.Сафоново, Смоленской области, ул. Октябрьская,90 или
а/я 43, ООО «ЗСО «КаВик». Т/факс (08142) 3-03-67; 3-20-70.




Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной

Обозначение по схеме	Наименование	Количество
A ₁	Автоматический выключатель ВА-47-29	1
T ₁	Трансформатор	1
D ₁ ,D ₂ ,D ₃ ,D ₄	Преобразователь статистический	2
T ₁	Тиристор Т 161-160-2	1
T ₂	Транзистор КТ 117Л	1
PA	Амперметр	1
A ₂	Автоматический выключатель , 100 А	1
R ₁	Резистор МЛТ-1 100 ом	1
R ₂	Резистор МЛТ-0,25 150 ом	1
R ₃	Резистор СП 5-2 1Вт 47к ом	1
R ₄	Резистор МЛТ 0,25 470 ом .	1
C	Конденсатор К 73 -17	1
A ₁	Автоматический выключатель, 32А	1